

3ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου (Παλαιοκάστρο-Πέτρινο)

Ηρώων 1 Παλαιόκαστρο

Προτάσεις για βελτίωση της οδικής ασφάλειας περιμετρικά του σχολείου μας

Θα θέλαμε να επισημάνουμε κάποια προβλήματα που υπάρχουν περιμετρικά του σχολείου , όπως και στην ευρύτερη περιοχή του Παλαιοκάστρου που ελλοχεύουν κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών κατά την μετακίνησή τους από και προς το σχολείο.

- Ο κόμβος μπροστά στην είσοδο του σχολείου είναι επικίνδυνος και χωρίς διαβάσεις σε όλα τα σημεία πρόσβασης
- Η στάση της γραμμής 56 είναι ακριβώς πάνω στην στροφή χωρίς ορατότητα και πολλές φορές οχήματα προσπερνούν το λεωφορείο, ακριβώς την στιγμή που κατεβαίνουν μαθητές
- Δεν υπάρχουν μέτρα για την αποτροπή αυξημένης ταχύτητας των οχημάτων στις εισόδους του σχολείου.
- Δεν υφίσταται πεζοδρόμιο σε μερικά σημεία
- Το πλάτος του πεζοδρομίου περιμετρικά του σχολείου δεν είναι επαρκές.
- Ακριβώς πάνω στο πεζοδρόμιο υπάρχουν κολώνες φωτισμού!!!
- Οι διαβάσεις δεν είναι επαρκείς και εμφανείς εκεί όπου υπάρχουν.
- Δεν υπάρχει κυκλοφοριακή ρύθμιση και πρόβλεψη για τις ώρες αιχμής περιμετρικά του σχολείου για την ασφαλή και απρόσκοπτη προσέγγιση των οχημάτων που μεταφέρουν ιδιωτικά τους μαθητές και τους γονείς τους.

Σας παραθέτουμε κάποιες φωτογραφίες από το χώρο έξω από το σχολείο και την ευρύτερη περιοχή.

Επικίνδυνη διασταύρωση στην κεντρική είσοδο του σχολείου , χωρίς επαρκείς διαβάσεις και με πολύ μικρά έως ανύπαρκτα πεζοδρόμια.

Η είσοδος του σχολείου - διασταύρωση




Η διασταύρωση χωρίς διαβάσεις



Η κίνηση των αυτοκινήτων στην διασταύρωση



Η στάση του λεωφορείου ακριβώς πάνω σε επικίνδυνη στροφή χωρίς ορατότητα



Πεζοδρόμιο στον εξωτερικό χώρο του Σχολείου που οδηγεί στην κεντρική είσοδο.

Οι μαθητές που έρχονται από την μεριά της Αγίας Παρασκευής περπατάνε στον δρόμο δίπλα στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Φαίνονται και οι κολώνες φωτισμού του δρόμου ακριβώς πάνω στο ελάχιστο πλάτος του πεζοδρομίου!!!



Διαβάσεις που χρειάζονται συντήρηση



Το μοναδικό σχολείο στην Βόρεια Ελλάδα που διαθέτει οδηγό όδευσης εντός σχολικής μονάδας ώστε η τυφλή μαθήτρια του σχολείου να κινείται αυτόνομα. **Δυστυχώς εκτός σχολείου δεν υπάρχουν πουθενά!!!**



Περιοχή Παλαιοκάστρου Αγία Παρασκευή

Τα πεζοδρόμια είναι ανύπαρκτα ,οι μαθητές και οι πολίτες κινούνται εντός δρόμου σε μεγάλη απόσταση.



Λίγο πριν την στροφή της Αγίας Παρασκευής, στο βάθος διακρίνεται η σιδερένια πεζογέφυρα που πρόσφατα επισκευάστηκε



Θα θέλαμε να προτείνουμε κάποιες ενέργειες με σκοπό πάντα την ασφάλεια των μαθητών

- Άμεσα την συντήρηση των υπαρχουσών διαβάσεων
- Άμεσα την διαπλατύνση των πεζοδρομίων ή απλά την απαγόρευση της στάθμευσης από την πλευρά του σχολείου. (Άλλωστε υπάρχει δημοτικό πάρκινγκ 20 μέτρα πιο κάτω)
- Θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια λωρίδα, δίπλα στο πεζοδρόμιο σαν ποδηλατόδρομος.
- Την δημιουργία επιπλέον διαβάσεων, εκεί που δεν υπάρχουν.
- Την τοποθέτηση επιπλέον ταμπελών οδικής ασφάλειας
- Κυκλοφοριακή μελέτη για τον πιο επικίνδυνο κόμβο της περιοχής Παλαιοκάστρου στην είσοδο του σχολείου.
- Την μετακίνηση της στάσης του λεωφορείου πιο ψηλά ώστε να είναι μακριά από την στροφή ή την τοποθέτηση της στο πάρκινγκ πιο κάτω.

Νομίζουμε κάποιες λύσεις είναι απλές και άμεσα υλοποιήσιμες.

Με την ασφάλεια των μαθητών δεν υπάρχουν εκπτώσεις και οποιοδήποτε οικονομικό κόστος είναι πολύ μικρό μπροστά στην προστασία των παιδιών μας

Σας ευχαριστούμε

Ο Διευθυντής

Νικόλαος Γ. Νταμπαλής

Το ΔΣ του Συλλόγου Γονέων
και Κηδεμόνων

Η πρόεδρος
Αναστασία Ζηλακάκη

Το 15 μελές του σχολείου